



Отчет по устранению предписания от 30.12.2021г. № 04-50

№ п/п	Описание нарушения	Срок выполнения
1	Эвакуационный выход из изостудии заблокирован (закрыт на замок снаружи)	Выполнено, установлена задвижка, 09.08.2021г.
2	Светильник в изостудии эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	Выполнено, были приобретены крепления и колпак установлен на место, 02.08.2021г.
3	На дверях производственного назначения (вентиляционная камера) не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполнено, установлена табличка с категорией помещения, 02.08.2021г.
4	В вентиляционной камере хранится оборудование, мебель и другие предметы.	Выполнено, все лишнее оборудование, мебель и др. убрано, 02.08.2021г.
5	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (персонал не знает своих действий в случае возникновения пожара)	Выполнено, проведен инструктаж по ПБ 12.08.2021г.
6	В техническом подвале организовано хранение горючих материалов (полиэтилена)	Выполнено, полиэтилен был убран, 02.08.2021г.

Заведующий МБДОУ №18



С.Г.Богданова